


Substituição da placa 51 FA pela 51 FB - bornes inferiores dos dois modelos



Nota :

A placa 51 FB não trabalha com os indicadores de posição (IPD) modelo 51 FA, devendo os mesmos serem substituídos pelo modelo 41 FA de fabricação Elevatec.

