

FREIO BINDER - SOLUÇÃO DE CAMPO

O **eixo** pode desgastar a **bucha** na parte superior, de modo a causar o travamento do freio na posição aberto, podendo resultar em movimento não desejado da cabine resultando danos estruturais a mesma, assim como, prejudicar a segurança do elevador oferecida a seus usuários !

Abaixo é mostrada uma solução para o problema.

